

# НКЦКИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ ИНЦИДЕНТАМ

Веб-сайт: [cert.gov.ru](https://cert.gov.ru)

E-mail: [threats@cert.gov.ru](mailto:threats@cert.gov.ru)

## Бюллетень об уязвимостях программного обеспечения

VULN.2023-09-15.1 | 15 сентября 2023 года

TLP: WHITE



## Перечень уязвимостей

№ п/п	Опасность	Идентификатор	Уязвимый продукт	Вектор атаки	Последствия	Дата выявления	Наличие обновления
1	Высокая	CVE-2023-41375	Kostac PLC Programming Software	Локальный	ACE	2023-09-15	✓
2	Высокая	CVE-2023-41374	JTEKT ELECTRONICS Kostac PLC Programming Software	Локальный	ACE	2023-09-15	✓
3	Высокая	CVE-2023-39669	D-Link DIR-880	Сетевой	DoS	2023-08-17	✗
4	Высокая	CVE-2023-39829	Tenda A18	Сетевой	ACE	2023-08-14	✗
5	Высокая	CVE-2023-39828	Tenda A18	Сетевой	ACE	2023-08-14	✗
6	Критическая	CVE-2023-38940	Tenda routers	Сетевой	ACE	2023-08-07	✗
7	Критическая	CVE-2023-38933	Tenda routers	Сетевой	ACE	2023-08-07	✗
8	Критическая	CVE-2023-38937	Tenda routers	Сетевой	ACE	2023-08-07	✗
9	Критическая	CVE-2023-38936	Tenda routers	Сетевой	ACE	2023-08-07	✗
10	Критическая	CVE-2023-39666	D-Link DIR-842 Rev.A	Сетевой	ACE	2023-08-17	✗
11	Критическая	CVE-2023-39749	D-Link DAP-2660	Сетевой	DoS	2023-08-20	✗
12	Высокая	CVE-2023-4481	Juniper Junos OS	Сетевой	DoS	2023-08-29	✗

**Краткое описание:** Выполнение произвольного кода в Kostac PLC Programming Software

**Идентификатор уязвимости:** CVE-2023-41375

**Идентификатор программной ошибки:** CWE-416 Использование после освобождения

**Уязвимый продукт:** Kostac PLC Programming Software: 1.6.11.0

**Категория уязвимого продукта:** Прикладное программное обеспечение

**Способ эксплуатации:** Открытие пользователем специально созданного вредоносного файла.

**Последствия эксплуатации:** Выполнение произвольного кода

1 **Рекомендации по устранению:** Данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. В связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех сопутствующих рисков.

**Оценка CVSSv3:** 7.8 AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H

**Вектор атаки:** Локальный

**Взаимодействие с пользователем:** Требуется

**Дата выявления / Дата обновления:** 2023-09-15 / 2023-09-15

**Ссылки на источник:**

- <http://jvn.jp/en/vu/JVNVU95282683/index.html>

**Краткое описание:** Выполнение произвольного кода в JTEKT ELECTRONICS Kostac PLC Programming Software

**Идентификатор уязвимости:** CVE-2023-41374

**Идентификатор программной ошибки:** CWE-415 Двойное освобождение

**Уязвимый продукт:** JTEKT ELECTRONICS Kostac PLC Programming Software: 1.6.11.0

**Категория уязвимого продукта:** Прикладное программное обеспечение

**Способ эксплуатации:** Открытие пользователем специально созданного вредоносного файла.

**Последствия эксплуатации:** Выполнение произвольного кода

2 **Рекомендации по устранению:** Данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. В связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех сопутствующих рисков.

**Оценка CVSSv3:** 7.8 AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H

**Вектор атаки:** Локальный

**Взаимодействие с пользователем:** Требуется

**Дата выявления / Дата обновления:** 2023-09-15 / 2023-09-15

**Ссылки на источник:**

- <http://jvn.jp/en/vu/JVNVU95282683/index.html>

Краткое описание: Отказ в обслуживании в D-Link DIR-880

Идентификатор уязвимости: CVE-2023-39669

Идентификатор программной ошибки: CWE-476 Разыменование нулевого указателя

Уязвимый продукт: D-Link DIR-880: A1\_FW107WWb08

Категория уязвимого продукта: Телекоммуникационное оборудование

Способ эксплуатации: Не определено

Последствия эксплуатации: Отказ в обслуживании

3 Рекомендации по устранению: Ограничить доступ к уязвимому продукту средствами межсетевого экранирования или другими административными мерами.

Оценка CVSSv3: 7.5 AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

Вектор атаки: Сетевой

Взаимодействие с пользователем: Отсутствует

Дата выявления / Дата обновления: 2023-08-17 / 2023-08-25

Ссылки на источник:

- <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-39669>
- <https://bdu.fstec.ru/vul/2023-04863>

Краткое описание: Выполнение произвольного кода в Tenda A18

Идентификатор уязвимости: CVE-2023-39829

Идентификатор программной ошибки: CWE-787 Запись за границами буфера

Уязвимый продукт: Tenda A18: V15.13.07.09

Категория уязвимого продукта: Телекоммуникационное оборудование

Способ эксплуатации: Не определено

Последствия эксплуатации: Выполнение произвольного кода

4 Рекомендации по устранению: Ограничить доступ к уязвимому продукту средствами межсетевое экранирования или другими административными мерами.

Оценка CVSSv3: 7.5 AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

Вектор атаки: Сетевой

Взаимодействие с пользователем: Отсутствует

Дата выявления / Дата обновления: 2023-08-14 / 2023-08-18

Ссылки на источник:

- <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-39829>

**Краткое описание:** Выполнение произвольного кода в Tenda A18

**Идентификатор уязвимости:** CVE-2023-39828

**Идентификатор программной ошибки:** CWE-787 Запись за границами буфера

**Уязвимый продукт:** Tenda A18: V15.13.07.09

**Категория уязвимого продукта:** Телекоммуникационное оборудование

**Способ эксплуатации:** Не определено

**Последствия эксплуатации:** Выполнение произвольного кода

5 **Рекомендации по устранению:** Ограничить доступ к уязвимому продукту средствами межсетевого экранирования или другими административными мерами.

**Оценка CVSSv3:** 7.5 AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

**Вектор атаки:** Сетевой

**Взаимодействие с пользователем:** Отсутствует

**Дата выявления / Дата обновления:** 2023-08-14 / 2023-09-18

**Ссылки на источник:**

- <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-39828>

**Краткое описание:** Выполнение произвольного кода в Tenda routers

**Идентификатор уязвимости:** CVE-2023-38940

**Идентификатор программной ошибки:** CWE-787 Запись за границами буфера

**Уязвимый продукт:** Tenda routers:  
Tenda F1203: V2.0.1.6  
Tenda FH1203: V2.0.1.6  
Tenda FH1205: V2.0.0.7 (775)

**Категория уязвимого продукта:** Телекоммуникационное оборудование

**Способ эксплуатации:** Не определено

6

**Последствия эксплуатации:** Выполнение произвольного кода

**Рекомендации по устранению:** Ограничить доступ к уязвимому продукту средствами межсетевое экранирования или другими административными мерами.

**Оценка CVSSv3:** 9.8 AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

**Вектор атаки:** Сетевой

**Взаимодействие с пользователем:** Отсутствует

**Дата выявления / Дата обновления:** 2023-08-07 / 2023-08-09

**Ссылки на источник:**

- <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-38940>

**Краткое описание:** Выполнение произвольного кода в Tenda routers

**Идентификатор уязвимости:** CVE-2023-38933

**Идентификатор программной ошибки:** CWE-787 Запись за границами буфера

**Уязвимый продукт:** Tenda routers:

Tenda AC6: V2.0 V15.03.06.23

Tenda AC7: V1.0 V15.03.06.44

Tenda F1203: V2.0.1.6

Tenda AC5: V1.0 V15.03.06.28

Tenda FH1203: V2.0.1.6

Tenda AC9: V3.0 V15.03.06.42\_multi

Tenda FH1205: V2.0.0.7 (775)

**Категория уязвимого продукта:** Телекоммуникационное оборудование

**Способ эксплуатации:** Не определено

**Последствия эксплуатации:** Выполнение произвольного кода

**Рекомендации по устранению:** Ограничить доступ к уязвимому продукту средствами межсетевого экранирования или другими административными мерами.

**Оценка CVSSv3:** 9.8 AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

**Вектор атаки:** Сетевой

**Взаимодействие с пользователем:** Отсутствует

**Дата выявления / Дата обновления:** 2023-08-07 / 2023-08-10

**Ссылки на источник:**

- <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-38933>
- <https://bdu.fstec.ru/vul/2023-04556>

**Краткое описание:** Выполнение произвольного кода в Tenda routers

**Идентификатор уязвимости:** CVE-2023-38937

**Идентификатор программной ошибки:** CWE-787 Запись за границами буфера

**Уязвимый продукт:** Tenda routers:  
Tenda AC10: V1.0 V15.03.06.23  
Tenda AC1206: V15.03.06.23  
Tenda AC8: v4 V16.03.34.06  
Tenda AC6: V2.0 V15.03.06.23  
Tenda AC7: V1.0 V15.03.06.44  
Tenda AC5: V1.0 V15.03.06.28  
Tenda AC9 V3.0 V15.03.06.28  
Tenda AC9 V3.0 V15.03.06.42\_multi  
Tenda AC10 v4.0 V16.03.10.13

8 **Категория уязвимого продукта:** Телекоммуникационное оборудование

**Способ эксплуатации:** Не определено

**Последствия эксплуатации:** Выполнение произвольного кода

**Рекомендации по устранению:** Ограничить доступ к уязвимому продукту средствами межсетевого экранирования или другими административными мерами.

**Оценка CVSSv3:** 9.8 AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

**Вектор атаки:** Сетевой

**Взаимодействие с пользователем:** Отсутствует

**Дата выявления / Дата обновления:** 2023-08-07 / 2023-08-10

**Ссылки на источник:**

- <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-38937>

**Краткое описание:** Выполнение произвольного кода в Tenda routers

**Идентификатор уязвимости:** CVE-2023-38936

**Идентификатор программной ошибки:** CWE-787 Запись за границами буфера

**Уязвимый продукт:** Tenda routers:  
Tenda AC10: V1.0 V15.03.06.23  
Tenda AC1206: V15.03.06.23  
Tenda AC6: V2.0 V15.03.06.23  
Tenda AC7: V1.0 V15.03.06.44  
Tenda AC5: V1.0 V15.03.06.28  
Tenda FH1203: V2.0.1.6  
Tenda AC9: V3.0 V15.03.06.42\_multi  
Tenda FH1205: V2.0.0.7(775)

9 **Категория уязвимого продукта:** Телекоммуникационное оборудование

**Способ эксплуатации:** Не определено

**Последствия эксплуатации:** Выполнение произвольного кода

**Рекомендации по устранению:** Ограничить доступ к уязвимому продукту средствами межсетевого экранирования или другими административными мерами.

**Оценка CVSSv3:** 9.8 AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

**Вектор атаки:** Сетевой

**Взаимодействие с пользователем:** Отсутствует

**Дата выявления / Дата обновления:** 2023-08-07 / 2023-08-10

**Ссылки на источник:**

- <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-38936>
- <https://bdu.fstec.ru/vul/2023-04558>

**Краткое описание:** Выполнение произвольного кода в D-Link DIR-842 Rev.A

**Идентификатор уязвимости:** CVE-2023-39666

**Идентификатор программной ошибки:** CWE-120 Копирование содержимого буфера без проверки размера входных данных (классическое переполнение буфера)

**Уязвимый продукт:** D-Link DIR-842 Rev.A: до 1-02\_eu\_multi\_20151008

**Категория уязвимого продукта:** Телекоммуникационное оборудование

**Способ эксплуатации:** Не определено

**Последствия эксплуатации:** Выполнение произвольного кода

10 **Рекомендации по устранению:** Ограничить доступ к уязвимому продукту средствами межсетевого экранирования или другими административными мерами.

**Оценка CVSSv3:** 9.8 AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

**Вектор атаки:** Сетевой

**Взаимодействие с пользователем:** Отсутствует

**Дата выявления / Дата обновления:** 2023-08-17 / 2023-08-25

**Ссылки на источник:**

- <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-39666>
- <https://bdu.fstec.ru/vul/2023-04860>

**Краткое описание:** Отказ в обслуживании в D-Link DAP-2660

**Идентификатор уязвимости:** CVE-2023-39749

**Идентификатор программной ошибки:** CWE-120 Копирование содержимого буфера без проверки размера входных данных (классическое переполнение буфера)

**Уязвимый продукт:** D-Link DAP-2660: до v1.13

**Категория уязвимого продукта:** Телекоммуникационное оборудование

**Способ эксплуатации:** Отправка специально сформированного запроса.

**Последствия эксплуатации:** Отказ в обслуживании

11 **Рекомендации по устранению:** Ограничить доступ к уязвимому продукту средствами межсетевого экранирования или другими административными мерами.

**Оценка CVSSv3:** 9.8 AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

**Вектор атаки:** Сетевой

**Взаимодействие с пользователем:** Отсутствует

**Дата выявления / Дата обновления:** 2023-08-20 / 2023-08-24

**Ссылки на источник:**

- <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-39749>
- <https://bdu.fstec.ru/vul/2023-04916>

Краткое описание: Отказ в обслуживании в Juniper Junos OS

Идентификатор уязвимости: CVE-2023-4481

Идентификатор программной ошибки: CWE-20 Некорректная проверка входных данных

Уязвимый продукт: Juniper Junos OS: все версии  
Junos OS Evolved: все версии

Категория уязвимого продукта: Unix-подобные операционные системы и их компоненты

Способ эксплуатации: Отправка специально сформированного запроса.

Последствия эксплуатации: Отказ в обслуживании

12 Рекомендации по устранению: Принять меры по уменьшению уровня опасности, указанные на официальном сайте вендора.

Оценка CVSSv3: 7.5 AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

Вектор атаки: Сетевой

Взаимодействие с пользователем: Отсутствует

Дата выявления / Дата обновления: 2023-08-29 / 2023-08-29

Ссылки на источник:

- <http://supportportal.juniper.net/s/article/2023-08-29-Out-of-Cycle-Security-Bulletin-Junos-OS-and-Junos-OS-Evolved-A-crafted-BGP-UPDATE-message-allows-a-remote-attacker-to-de-peer-reset-BGP-sessions-CVE-2023-4481>
- <https://bdu.fstec.ru/vul/2023-05091>