

НКЦКИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ ИНЦИДЕНТАМ

Веб-сайт: cert.gov.ru

E-mail: gov-cert@gov-cert.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЯЗВИМОСТИ

VULN.20190619.2 | 19 июня 2019 г.

Уровень опасности: **ВЫСОКИЙ**

Уязвимость служб DHCP и TFTP маршрутизаторов Cisco Small Business 300 Series

Идентификатор уязвимости	MITRE: CVE-2019-1814 BDU: 2019-01980
Описание уязвимости	Уязвимость позволяет нарушителю вызвать отказ в обслуживании оборудования в результате отправки специально созданного DHCP-пакета
Уязвимое ПО	Cisco SX300 с микропрограммным обеспечением версий 1.4.0.88 и 1.4.9.4
Рекомендации по устранению	Обновить программное обеспечение
Дата выявления	16 мая 2019 г.
Дата обновления	21 мая 2019 г.
Оценка критичности уязвимости	CVSSv3:7.5/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U
Вектор атаки	Сетевой
Сложность эксплуатации уязвимости	Низкая
Требуемый уровень привилегий	Отсутствует
Взаимодействие с пользователем	Нет
Влияние на другие компоненты системы	Не оказывает
Наличие эксплоита	Не определено
Средство устранения уязвимости	Официальное решение
Ссылки на источники	https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-sb300sms-dhcp